



Via Santi, tombino rifatto ma con problemi

■ (p.m.) Un tombino a tempo determinato. La sistemazione attuale dello squarcio nell'asfalto che si è creato in via Santi a seguito del cedimento del mese di luglio, risulta assolutamente provvisoria nelle condizioni attuali. E non potrebbe essere altrimenti, con l'opera che emerge dal fondo stradale per almeno mezzo metro sebbene adeguatamente transennata e localizzata in zona defilata rispetto alla rotonda di via Toscanini-Santi. I tecnici comunali hanno adottato questa soluzione sopraelevata per fare fronte all'allaga-

mento della strada seguito ai lavori durati un paio di settimane. Sotto la rotatoria di via Santi infatti passa la roggia del canale Villoresi che nei giorni immediatamente successivi alla sistemazione, aveva causato la fuoriuscita dell'acqua. Da qui la necessità di un nuovo intervento, sopraelevando il tombino ben oltre il livello della sede stradale. Un'opera che evidentemente avrà bisogno di opportuni ritocchi, come appare evidente a tutti i calderaresi già di ritorno dalle ferie in questi ultimi giorni di agosto.