



Responsabile procedimento: Dr.ssa Bozzato Valeria
Autore: Neri Nicoletta

**Al Consigliere Comunale
Francesco Boatto
del gruppo LEGA PADERNO
DUGNANO**

- p1/2 Risposta_Interr_Boatto_semaforo

PROTOCOLLO N. 36868 DEL 16 LUG. 2020

(Classificazione: tit. 2 cl. 3 fascicolo 6/2019)

riferimenti da citare nella risposta

**E, p.c. Al Presidente del Consiglio
Comunale
Simona Arosio**

o g g e t t o : Risposta all'interrogazione, prot. n. 34166 del 03/07/2020, presentata dal Consigliere Comunale Francesco Boatto del gruppo LEGA PADERNO DUGNANO ad oggetto "semaforo ad Incirano nell'incrocio tra via Valassina, via Italia e piazza De Gasperi".

Gentile Consigliere Boatto,

facciamo seguito ai riscontri ricevuti dall'Ufficio competente in merito ai quesiti da Lei posti con l'interrogazione del 03/07/2020 prot. n. 34166 riguardo la situazione dell'impianto semaforico posto all'incrocio tra le vie Italia, Valassina e piazza De Gasperi, fornendole i dovuti riscontri.

Il semaforo in questione è andato in avaria a seguito di un forte temporale nel mese di giugno e il guasto è stato segnalato prontamente alla società Enel Sole che a sua volta ha constatato l'impossibilità di poter ripristinare il funzionamento con una riparazione ordinaria.

Al fine di non creare oggettivi pericoli all'incrocio, l'impianto è stato predisposto in modalità "lampeggio" come prescritto dal Codice della Strada: la luce gialla lampeggiante del semaforo indica una situazione di pericolo, richiamando l'attenzione di conducenti, pedoni e/o ciclisti inducendoli a prestare una maggiore prudenza in quel specifico tratto di strada. I veicoli devono quindi procedere a velocità moderata, dando la precedenza ai pedoni e ai conducenti di velocipedi.

Nel frattempo, considerata l'entità del guasto e al fine di ripristinare il funzionamento del semaforo gli Uffici, come previsto dalla convenzione CONSIP cui ha aderito l'Amministrazione Comunale, hanno dovuto richiedere un preventivo di spesa alla società Enel Sole per un'attività extra canone considerato che quello corrisposto riguarda la gestione, la conduzione e le riparazioni manutentive degli impianti.

Dopo solleciti via mail e pec, il 6 luglio u.s. è pervenuto un preventivo di € 13.763,43 IVA inclusa per le seguenti lavorazioni:

- la sostituzione di n. 1 regolatore semaforico RSC completo di ogni sua parte equipaggiato per 6 gruppi (18 uscite) e 8 ingressi;
- la sostituzione di n. 1 pulsante di prenotazione pedonale con sensore touch per attivazione chiamata pedoni.
- n. 1 Posa in opera con incluso: cavi elettrici necessari, automezzi attrezzati, ritiro e pulizia led comunali di recupero, collaudo funzionale, rilascio documentazione tecnica.

Il 15 luglio, il preventivo è stato approvato demandando l'esecuzione dei lavori.

Dal riscontro dei dati presenti sul software di gestione dell'infortunistica stradale (attivo dall'anno 2012), la Polizia Locale ha comunicato che non sono presenti incidenti stradali, rilevati dal Comando, all'intersezione tra via Italia e via Valassina.

Sui due lati d'angolo di Villa Gargantini, da sempre, non ci sono marciapiedi in quanto il mantenimento del doppio senso di marcia sulle due strade che si incrociano, ha consentito di ricavare esclusivamente lo spazio a protezione dei pedoni (sul lato nord di via Valassina) con un camminamento a raso, separato dalla carreggiata da una linea bianca.


In quello stesso angolo, sui lati opposti delle strade, esistono marciapiedi e camminamenti certamente più idonei e sicuri soprattutto per l'attraversamento di passeggini e sedie a rotelle.

Ogni intervento infrastrutturale sull'incrocio delle vie Italia e Valassina, relativa alla realizzazione di marciapiedi anche sul lato di Villa Gargantini, considerata la conformazione dell'abitato esistente, implicherebbe una rivisitazione della viabilità con l'adozione di sensi unici.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e salutiamo cordialmente.

Il Vicesindaco

Giovanni Di Maio



Il Sindaco

Ezio Casati

