



**Città di
Paderno Dugnano**

www.comune.paderno-dugnano.mi.it

sette settore Segreteria Generale

segreteria.direzionegenerale@comune.paderno-
dugnano.mi.it

Responsabile procedimento: Nicoletta Varnaccia

Autore: Vuturo Loredana

- p.1/1 - Risp_Interp_Caputo_pioggia_palestre

**Al Consigliere
Daniela Caputo
del gruppo
Partito Democratico**

PROTOCOLLO N. 68395 DEL 22/11/2017
(Classificazione: tit. 2 cl. 3 fascicolo 5)
riferimenti da citare nella risposta

**E, p.c. Al Presidente del Consiglio
Comunale
Umberto Torraca**

Loro indirizzi

o g g e t t o : Risposta all'interpellanza, prot.n. 67178 del 16/11/2017, presentata dal Consigliere Daniela Caputo del gruppo Partito Democratico ad oggetto: "Pioggia nelle palestre della scuola primaria Lia De Vecchi Fisogni del quartiere di Palazzolo Milanese".

Gentile Consigliere Caputo,

con riferimento alla Sua interpellanza in oggetto, unitamente alla presente, trasmetto la risposta a firma del Tecnico dell'Ufficio Gestione Impianti, immobili pubblici, impianti sportivi, cimiteri, Geom. Luca Bonfanti.

Distinti saluti



L'Assessore

Andrea Tonello

Andrea Tonello



Responsabile procedimento: Bonfanti Luca

PROTOCOLLO N. 68279 DEL 21/11/17
(Classificazione: tit. 6 cl. 5 fascicolo 1/2017)

**Al Signor Sindaco
Marco Alparone**

All'Assessore Andrea Tonello

**e.p.c Al Presidente del Consiglio
Comunale**

Al Segretario Generale

SEDE

oggetto: Risposta all'interpellanza del Consigliere Comunale Caputo inerente infiltrazioni di pioggia nelle palestre della Scuola Primaria Lia De Vecchi Fisogni del quartiere Palazzolo.

L'interpellanza presentata dal consigliere Daniela Caputo in data 16/11/2017 prot. n° 67178 è finalizzata a ricevere informazioni sulle misure e le tempistiche che l'amministrazione comunale intende adottare al fine di ovviare alla problematica riscontrata.

A riguardo si comunica quanto segue:

- Preliminarmente occorre evidenziare che gli interventi sin ora eseguiti sulla copertura afferente il blocco palestra costituito da due corpi di fabbrica attigui, effettuati in regime di emergenza, non hanno riguardato l'intera superficie della copertura ma bensì porzioni localizzate della medesima e nello specifico il solo "blocco est" e la zona spogliatoi, non oggetto delle attuali e lamentate infiltrazioni;
- Le attività concrete messe in atto al fine di garantire la sicurezza dei fruitori della struttura prevedono un intervento di verifica e successiva manutenzione straordinaria dell'impermeabilizzazione esistente presente sul "blocco ovest", attraverso una revisione dell'attuale manto di copertura e la successiva sostituzione delle parti ammalorate non escludendo a priori la necessità di dover intervenire sulla completa sostituzione della guaina.
- Per quanto concerne le tempistiche si ritiene verosimile che l'intervento si possa attuare entro la fine dell'anno corrente.
- In relazioni ad eventuali responsabilità per ulteriori lavori di manutenzione, si evidenzia che i lavori effettuati sulle superfici localizzate della copertura (blocco ovest e spogliatoi), risultano correttamente eseguiti e nulla hanno a che fare con le attuali infiltrazioni riconducibili come già sopra esposto ad altri ambiti.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti



Il Tecnico

Geom. Bonfanti Luca