Città di
Paderno Dugnano

settore Opere per il territorio e l'ambiente

www.comune.paderno-dugnano.mi.it

segreteria.llpp@comune.paderno-dugnano.mi.it

AEE 2/B

Responsabile procedimento: Matteo Moroni
Autore: Matteo Moroni

PROTOCOLLO N. 57001 DEL 28.10.2015
(Classificazione: tit. 6 cl. 8 fascicolo 5/2015)
riferimenti da citare nella risposta

Al Consigliere Comunale Partito Democratico
Daniela Caputo

Presidente del Consiglio Comunale
Umberto Torraca

oggetto: **Interpellanza della Consigliera del Partito Democratico Daniela Caputo in merito al blackout quartiere Paderno – Tranciata rete elettrice durante inizio lavori rete fognaria**

Riferimento nota *Prot. 54505 del 15/10/2015*

Gentile Consigliera Caputo,

i lavori finalizzati all'adeguamento funzionale delle fognature esistenti, sono in capo al gestore del Servizio Idrico Integrato Società CAP Holding SpA, di cui il Comune di Paderno Dugnano fa parte. Le opere eseguite su via Roma – IV Novembre si sono rese necessarie per adeguare la rete fognaria risulta alla Direttiva 91/271/CEE. Il progetto definitivo/esecutivo, che prvede la dismissione dello scarico delle acque fognarie nel torrente Seveso, è stato presentato in data 3.8.2015 prot. 4165; in data 17.9.2015 è stata indetta una conferenza di servizio, nella quale il Comune ha espresso parere favorevole in relazione all'impostazione dei cantieri e al cronoprogramma presentato dalla Società CAP Holding, evidenziando che i lavori impattano in una zona in cui sono presenti la scuola Primaria "De Marchi", la Stazione ferroviaria FNM, numerose attività commerciali e una viabilità a senso unico nel tratto di via IV Novembre-Roma. In ragione di ciò, è stato previsto che alcune fasi venissero effettuate il sabato e la domenica. I lavori sono stati autorizzati dal Comune con atto prot. n. 49873 del 24/09/2015 e sono stati avviati il giorno 05.10.2015.

Mi occorre precisarLe la corretta dinamica dell'accaduto, riportandoLe la dichiarazione di CAP Holding committente dei lavori: "*La rottura dei cavi ENEL c'è stata, ma non a causa di un errore di una manovra errata dell'operatore che conduceva l'escavatore. Gli scavi erano opportunatamente armati con blindoscavo. Quest'ultimo era correttamente collocato all'interno dello scavo e parallelamente ai cavi elettrici in modo da sostenere oltre le pareti di scavo anche i cavi stessi.*

La rottura dei cavi è avvenuta in corrispondenza di una giunzione (molto probabilmente una riparazione avvenuta in passato a seguito di una rottura) che si è rotta a causa dell'impatto con un blocco di terreno che ricopriva i cavi ed è caduto sulla giunzione stessa. Tale avvenimento è stato del tutto imprevedibile."

In riferimento ai punti dell'interpellanza si riferisce quanto segue:

Punto 1: la Ditta individuata dalla Società CAP Holding SpA per l'esecuzione dei lavori è l'impresa Guzzonato s.n.c. di Sulbiate (MB). In data 05.10.2015 tale Impresa stava eseguendo degli scavi in corrispondenza della via Roma fronte civici 76/78;

Punto 2: il disservizio è durato dalle 14:00 alle 18:00;

Punto 3: la sola cabina/centralina che ha subito il danneggiamento è quella presente all'angolo tra la via IV Novembre e la via Roma in corrispondenza dell'edificio oggi sede della CGIL; i cavi non hanno subito ulteriori danneggiamenti in quanto l'energia elettrica è stata prontamente interrotta;

Punto 4: ad oggi non è pervenuta alcuna richiesta di risarcimento danni;

Punto 5: l'Amministrazione può far da tramite per chi ritiene di aver subito un danno ed eventualmente inoltrare le richieste di risarcimento ad Enel Distribuzione SpA;

Punto 6: per ogni lavoro sul territorio comunale in cui sono previsti scavi di grosso impatto, vengono forniti i nomi e i recapiti telefonici dei referenti tecnici delle società che gestiscono i sottoservizi. Cap Holding e l'impresa esecutrice hanno provveduto a contattare direttamente gli Enti gestori dei sottoservizi ed a programmare con loro alcuni sopralluoghi mirati ad individuare puntualmente in loco la posizione di ogni singola rete;

Punto 7: la planimetria delle rete elettrica corrispondeva allo stato dei luoghi e quindi al posizionamento della rete elettrica che è stata individuata in data 05.10 durante le operazioni di scavo;

Punto 8: il ripristino della rete elettrica e i lavori della sistemazione della cabina/centralina elettrica sono a totale carico della Società Enel Distribuzione SpA.

Resto a disposizione e Le porgo cordiali saluti.

L' Assessore ai Lavori Pubblici

Andrea Tonello