

# Controlli nelle scuole: verifica della staticità di controsoffitti e solai



La scuola primaria Don Milani di Calderara sarà interessata dai controlli

una intera fila di lampade della palestra della primaria di via Corridori a Cassina Amata, si abbatté sul pavimento del locale. Il distacco si verificò nel pomeriggio del 30 gennaio 2020, pochi minuti dopo che l'ultima classe aveva concluso l'ora di educazione fisica, per fortuna senza danni a persone o attrezzature. Posto rimedio al distacco, ripristinata la luce in palestra, l'amministrazione Casati ha avviato una serie di controlli a tappeto sulla tenuta ed eventuale obsolescenza dei controsoffitti e dei solai di tutte le scuole della città. E intanto, in questi giorni di inizio 2021 è iniziato un altro intervento di manutenzione straordinaria che si attendeva da tempo per l'edilizia scolastica: l'asportazione dei cumuli di amianto della scuola De Marchi di via IV Novembre, che sarà fatto in contemporanea con il rinnovo dell'impianto termico. Dagli uffici comunali di riferimento rendono noto che sono in via di predisposizione le rampe di accesso ai locali interrati dove erano accumulati i sacchi, che sono residui dell'asportazione e sostituzione dell'impianto termico della scuola. ■

si controlli  
ntrosoffitti  
li Paderno  
con il con-  
Ministero  
uesta fase  
ne 42mila  
a quota di  
26mila eu-  
ostica sta-  
to doveva  
e e indero-  
questi gior-  
i finanzia-  
uto totale  
lavori pub-  
euro e sarà  
co tecnico,  
zioni stati-  
rosoffitti e  
ancorati. I  
per questa  
o: la secon-  
amsci di via  
Croci di via  
a primaria  
gni sempre  
ria di primo  
lia a Incira-  
i di via san-  
cirano e la  
via Battisti.  
delle anali-  
zione saran-  
mente tra i  
dell'edilizia  
assegnata-  
srl" società  
di questo ti-  
Milanino. In  
na volta che  
di strutture  
na scuola di  
è accaduto  
fa quando